



Direzione Competitività del Sistema Regionale  
 Settore polizia mineraria, cave e miniere  
 settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Torino.....  
 Protocollo .....  
 a.l .....  
 Pos.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO**

relativo al sopralluogo effettuato in località.....Cava Cilata e Buona.....  
 de (... Comun.e di.....Alessandria.....(Prov. AL...)  
 I... sottoscritt.i...PATRIZIA ALTOMARE ; MARIO PONSI ; GIANLUCA ROBERTI  
 funzionari...del Settore polizia mineraria, cave e miniere;

Viste le Leggi Regionali 22/4/1978 n. 69 e s.m.i. e 3/12/1999 n. 30 e s.m.i.

Visti gli esiti della riunione del Gruppo Amianto tenutasi il 28.11.2016

Per incarico del Dirigente di Settore si ...SONO... recat.i. il giorno...29.11.2016...

nella località suddetta ed hanno..... proceduto; alla presenza dei..  
 sig. ALLEGRA MARIA, BIGUO PIRO, BOVERI FAUSTO, DELL'EVA RAFFAELLA (ARPA PIEMONTE),.....  
 FILIPPO GIUNTA, RAFFAELE IPPOLITI, RENZO ROSSI (COELV), BALDI GIUSEPPE, PONI ALESSANDRO  
 E COGOLA RICCARDO (ALURA), ~~BRUNO CIRILLO (DIRETTORE DI CAVA)~~ ~~BRUNO CIRILLO (DIRETTORE DI CAVA)~~  
 alla visita accertando quanto

segue: A seguito dell'eccezionale evento alluvionale che ha interessato l'area di cava in  
 oggetto verificatosi in data 25/11/16 con ordine di servizio n.3, in ugual data, il direttore  
 dei lavori ha disposto la sospensione di ogni attività all'interno dell'area di cava ed  
 attivato la vigilanza continuativa (notte/giorno) dell'accesso all'area. Con ordine di  
 servizio n.4 del 28/11/16, il direttore dei lavori, preso atto che sono cessate le  
 cause che hanno determinato la sospensione dei lavori e che sono stati messi  
 in atto tutti i presidi di sicurezza necessari, ha ordinato la ripresa delle atti-  
 vità come da progetto autorizzato. Durante la riunione del Gruppo di Lavoro  
 Amianto del 28.11.16 si è preso atto delle 2 ordinanze sopra descritte, in conse-  
 quenza delle quali il dott. Staffolli di ARPA ha chiesto al suo collaboratore  
 dott. Boveri di effettuare delle foto per accertare lo stato dell'area di cava.  
 Dalle fotografie inviate <sup>sembrava</sup> ~~è risultata~~ che l'area fosse totalmente allagata, pertanto

Via Pisano, 6  
 10152 Torino  
 Tel. 011.4321495  
 Fax 011.4324991

si è deciso di espletare il sopralluogo congiunto. Dal sopralluogo è emerso che le fotografie scattate in realtà, come dichiarato dallo stesso Boveri non intercettano l'area di cava ma un campo limitato e attestavano che c'era un'attività di trasporto in alto. Sul posto si è accertato che il fiume è rientrato nel proprio letto in merito a quanto esposto. Sig. e che alla state dell'acte non esistono pericoli e/o impedimenti alla ripresa dei lavori di cava e che le due depressioni esistenti sono fa..... rilevare quanto segue: state collegate tramite un taglio, eseguito dalla ditta esecutrice dei lavori, nel setto di separazione al fine di consentire il deflusso delle acque della depressione al lago di cava e sono già in alto i lavori di ripristino del setto. Sia la scogliera esistente sia quella in fase di realizzazione sono state in parte divelte e sono in alto i lavori di ricostituzione. La viabilità è stata

Gli intervenuti all'atto <sup>I funzionari verbalizzanti</sup> è parastinata e su parte rilevante dell'area di cava è presente uno stato di limo lasciato dalla piena. In sede di sopralluogo si è verificata inoltre l'assenza visiva ed olfattiva di eventuali sostanze contaminanti con particolare riferimento ad oli e idrocarburi. Infine per l'area di discarica visivamente non si sono rilevate modifiche sostanziali d'aspetto al pre-alluvione, in merito il direttore ai lavori precisa che vi è stato un lieve incremento del fenomeno erosivo al piede della scarpata di discarica. Si chiede al Cociv quale materiale sia stato depositato prima e post alluvione e di fornirne entro 10 giorni il dettaglio dei cantieri da cui ha avuto origine il materiale depositato con evidenze analitiche della qualità del sottoprodotto, al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, e fornire eventuale documentazione fotografica legata all'evento alluvionale. Appa chiede inoltre a Cociv se risultano evidenze di fuoriuscita dal sito di Clara e Buona di materiale confetto e se è stata verificata la quota di piena del Bormida rispetto alla quota di progetto della scogliera.


In merito a quanto sopra l'ing. Inpoliti dichiara che dall'esame sopralluogo non si hanno evidenze visive di fuoriuscita del materiale confetto al sito di deposito. Invece, tra i 10 giorni la documentazione richiesta e fornisce già le fotografie del sito con data e ora. La quota raggiunta dall'acqua è pari a 99,00 m. s.l.m. quindi superiore di circa 2 m rispetto alla quota della testa della scogliera in progetto.

Gli intervenuti all'atto



Il Responsabile del Settore  
dott. Stefano Bellezza

I funzionari verbalizzanti:



D:\desk\pp\verbali di accertamento\MOD. VERBALE DI ACCERTAMENTO.DOC

letto, condiviso e firmato 29/11/16 Alessandria

Copia del presente verbale viene rilasciata ai partecipanti all'atto per quanto di competenza.