



Spett.le

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Via Pisano, 6
10152 Torino
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Spett. le

Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria
comunedialessandria@legalmail.it

Spett.le

Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente e Pianificazione
Via Galimberti, 2/A
15121 Alessandria
c.a. ing. Claudio Coffano
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Arquata Scrivia (AL), 26/01/2017
Prot. DT2/DCP3/FG/fr/00085/17

Oggetto: Tratta AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi".

Recupero ambientale e messa in sicurezza idraulica del sito di C.na Clara e Buona, nel Comune di Alessandria.

Rinvenimento di materiale antropico in corrispondenza dell'intervento di messa in sicurezza idraulica relativa al meandro di monte .

Come noto sul sito in oggetto sono attualmente in corso i lavori di messa in sicurezza idraulica del sito di C.na Clara e Buona, nel Comune di Alessandria – così come autorizzato dalla Determinazione n. 303 del 30/05/2016 della Regione Piemonte e successive Determinazione Regionale n. 2211 del 22/08/2016 e Autorizzazione Idraulica rilasciata dall'AIPO con nota prot. 20614/2016 del 11/08/2016.

Nel corso di tali lavori è stata rinvenuta nel sito la presenza di materiale di riporto, costituito da terreno frammisto ad elementi di origine antropica, in corrispondenza di parte della zona interessata dai lavori di ammorsamento della scogliera di monte, come riportato stralcio planimetrico allegato. Più precisamente detto materiale è collocato a valle del meandro di monte in direzione della esistente discarica, in un'area dove non si aveva evidenza di tale situazione.

Alla luce di quanto sopra i lavori di messa in sicurezza idraulica limitatamente a tale porzione sono stati momentaneamente interrotti.

Quanto rinvenuto, almeno per quanto appare in questa prima fase, sembra riconducibile a conferimenti di materiale di scavo frammisto a macerie da demolizione, ed in misura minore a residui plastici e ferrosi, avvenuti in periodi antecedenti. alla presa in consegna dell'area da parte del consorzio COCIV ed alla attivazione dei lavori di messa in sicurezza idraulica.

Si evidenzia a tal proposito che la situazione puntuale segnalata con la presente nota non ostacolerebbe in alcun modo il conferimento nel sito dei materiali da scavo dell'Opera, perché lambisce una parte del rilevato del lago di cava escludendo totalmente la parte di cava in asciutto. Attività che come noto, attualmente risultano ancora sospesi a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 649 del 29/11/2016, in merito alla quale si rimanda ai contenuti di tutta la corrispondenza pregressa trasmessa dal Consorzio COCIV.

Al fine quindi di definire le più corrette procedure per la gestione di detti materiali di riporto e consentire nel più breve tempo possibile la ripresa dei lavori di messa in sicurezza idraulica nell'area di che trattasi, si chiede la disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto sui luoghi, da attuare con la dovuta urgenza del caso anche in considerazione della particolare criticità dovuta alla presenza di scavi aperti.

Distinti saluti.

Il Direttore di Cantiere

Ing. Filippo Giunta

