

Prot. 101044

Grugliasco, lì 29/11/2016

TRASMESSO SOLO VIA DOQUI

A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
07.01 Servizio Territoriale Alessandria
Spalto Marengo, 33
15121 Alessandria

OGGETTO: Analisi campioni di materiale solido (metodo Arpa U.RP.M792).
Campioni pervenuto in data 05/10/2016.

N° TOTALE CAMPIONI:	2						
CAMPIONE NUMERO:	52076	52077					
VERBALE DI PRELIEVO:	G7_2016_01900-05 del 04/10/2016				N° RC interno: 2327 -2328		

Con riferimento ai campioni di cui all'oggetto, si trasmettono in allegato i relativi rapporti di prova.

Si rende noto che, nel rispetto delle vigenti disposizioni, gli interessati sono stati avvisati con comunicazione prot. n. 94637 del 10/11/2016.

Cordiali saluti.

Allegati:

- n°2 "rapporto di prova", parte integrante del pre sente documento.

Responsabile SS Polo Amianto
Dott. Albino Defilippi

AF/af

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/034533 Emesso il 25/11/2016

N° Campione: 2016/052076

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: TERRA E ROCCIA PUNTO 5

Committente: ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA - SEDE DI ALESSANDRIA
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-103320 - DP93 DEPOSITO CASCINA CLARA E BUONA
- 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 05/10/2016 **Verbale/Riferimento:** G07_2016_01900_05 **del:** 04/10/2016

Prove iniziate il: 24/11/2016 **Terminate il:** 24/11/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.


N° Campione: **2016/052076**

N° Rapporto di Prova: **2016/034533**

Esame obiettivo: Terre e rocce

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
D.M. 06/09/1994 ALL. 3 - (U.RP.M792)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.



 Per. Chim. Arduino Ferri

Il Dirigente Responsabile: **Dott. Albino Defilippi**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/034534 Emesso il 25/11/2016

N° Campione: 2016/052077

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 2: TERRA E ROCCIA PUNTO 5

Committente: ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA - SEDE DI ALESSANDRIA
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-103320 - DP93 DEPOSITO CASCINA CLARA E BUONA
- 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 05/10/2016 **Verbale/Riferimento:** G07_2016_01900_05 **del:** 04/10/2016

Prove iniziate il: 25/11/2016 **Terminate il:** 25/11/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.


N° Campione: **2016/052077**

N° Rapporto di Prova: **2016/034534**

Esame obiettivo: Terre e rocce

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
D.M. 06/09/1994 ALL. 3 - (U.RP.M792)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.



 Per. Chim. Arduino Ferri

Il Dirigente Responsabile: **Dott. Albino Defilippi**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile