

Prot. 105569

Grugliasco, lì 14/12/2016

TRASMESSO SOLO VIA DOQUI

A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
07.02 Attività di Produzione
Spalto Marengo, 33
15121 Alessandria

OGGETTO: Analisi campioni di materiale solido (metodo Arpa U.RP.M932).
Campioni pervenuti in data 01/12/2016.

N° TOTALE CAMPIONI:	5						
CAMPIONE NUMERO:	61133	61134	61135	61137	61142		
VERBALE DI PRELIEVO:	1137/2016/AL-01,02,03,04,05				N° RC interno: 2760 ÷ 2764		

Con riferimento ai campioni in oggetto, si trasmettono in allegato i relativi rapporti di prova.
Si rende noto che, nel rispetto delle vigenti disposizioni, gli interessati sono stati avvisati
con comunicazione Prot. n. 102240 del 02/12/2016.

Cordiali saluti.

Allegati:

- n° 5 rapporti di prova, parte integrante del presente documento.

Responsabile SS Polo Amianto
Dott. Albino Defilippi

LB

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/035762 Emesso il 14/12/2016

N° Campione: 2016/061133

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: PUNTO P17

Committente: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-102980 - AREA CASCINA CLARA E BUONA
LOCALITA' CASCINA CLARA E BUONA - 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 01/12/2016 **Verbale/Riferimento:** 1137/2016/AL-01 **del:** 30/11/2016

Prove iniziate il: 13/12/2016 **Terminate il:** 13/12/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: **2016/061133**

N° Rapporto di Prova: **2016/035762**

Esame obiettivo: Terreno

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
Metodo interno rev.1: 2009 - (U.RP.M932)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.

Dr.ssa Luisa Bologna

Il Dirigente Responsabile: **Dott. Albino Defilippi**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/035766 Emesso il 14/12/2016

N° Campione: 2016/061134

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: PUNTO P18

Committente: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-102980 - AREA CASCINA CLARA E BUONA
LOCALITA' CASCINA CLARA E BUONA - 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 01/12/2016 **Verbale/Riferimento:** 1137/2016/AL-02 **del:** 30/11/2016

Prove iniziate il: 13/12/2016 **Terminate il:** 13/12/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: **2016/061134**

N° Rapporto di Prova: **2016/035766**

Esame obiettivo: Terreno

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
Metodo interno rev.1: 2009 - (U.RP.M932)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.

Dr.ssa Luisa Bologna

Il Dirigente Responsabile: Dott. Albino Defilippi

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/035765 Emesso il 14/12/2016

N° Campione: 2016/061135

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: PUNTO P19

Committente: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-102980 - AREA CASCINA CLARA E BUONA
LOCALITA' CASCINA CLARA E BUONA - 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 01/12/2016 **Verbale/Riferimento:** 1137/2016/AL-03 **del:** 30/11/2016

Prove iniziate il: 13/12/2016 **Terminate il:** 13/12/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: **2016/061135**

N° Rapporto di Prova: **2016/035765**

Esame obiettivo: Terreno

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
Metodo interno rev.1: 2009 - (U.RP.M932)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.

Dr.ssa Luisa Bologna

Il Dirigente Responsabile: Dott. Albino Defilippi

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/035764 Emesso il 14/12/2016

N° Campione: 2016/061137

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: PUNTO P30

Committente: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-102980 - AREA CASCINA CLARA E BUONA
LOCALITA' CASCINA CLARA E BUONA - 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 01/12/2016 **Verbale/Riferimento:** 1137/2016/AL-04 **del:** 30/11/2016

Prove iniziate il: 13/12/2016 **Terminate il:** 13/12/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: **2016/061137**

N° Rapporto di Prova: **2016/035764**

Esame obiettivo: Terreno

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
Metodo interno rev.1: 2009 - (U.RP.M932)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.

Dr.ssa Luisa Bologna

Il Dirigente Responsabile: Dott. Albino Defilippi

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/035763 Emesso il 14/12/2016

N° Campione: 2016/061142

Descrizione: SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: PUNTO P24

Committente: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 07.02 - PRODUZIONE
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO
ALXA30-102980 - AREA CASCINA CLARA E BUONA
LOCALITA' CASCINA CLARA E BUONA - 15100 ALESSANDRIA (AL)
CONSORZIO COCIV

Pervenuto il: 01/12/2016 **Verbale/Riferimento:** 1137/2016/AL-05 **del:** 30/11/2016

Prove iniziate il: 13/12/2016 **Terminate il:** 13/12/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: **2016/061142**

N° Rapporto di Prova: **2016/035763**

Esame obiettivo: Terreno

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
Metodo interno rev.1: 2009 - (U.RP.M932)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.

Dr.ssa Luisa Bologna

Il Dirigente Responsabile: Dott. Albino Defilippi

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile