



ATTREZZATURE ALBERGHIERE E PER COMUNITA'

LUME s.r.l. - Via G. Galilei 87 - 15100 Alessandria - Tel. 0131232772 r.a.  
Fax 0131/232765 Cas. Post. 254 E-mail lume@lumesrl.it  
Reg. Imp. AL n.01398790061 Part. IVA e C.F. 01398790061



Sistema della  
qualità certificato  
ISO 9001 2008

Spett.le

08-03-2018

COMUNE DI ALESSANDRIA

Alessandria

**OGGETTO: VERIFICA IMPIANTO PRESSO  
L'ASILO NIDO IL GIRASOLE DI SPINETTA M.GO**

PRODUZIONE

E

VENDITA DI

cucine a gas  
cucine a gasolio  
forni  
friggitrice  
pentole  
self-service  
carrelli  
tavoli  
tritacarne  
affettatrici  
bisteccchiere  
fornelloni  
lavastoviglie  
lavelli  
pelapatate  
frigoriferi  
celle frigo  
cappe

ARREDAMENTI  
COMPLETI PER

ristoranti  
pizzerie  
tavole calde  
ospedali  
comunità

TERMOCUCINE

- Verifica generale delle apparecchiature e lubrificazione delle componenti ove necessario.
- Pulizia mediante aspirazione evaporatore frigorifero.
- Lavastoviglie: controllo funzionamento e pulizia vasca. Funzionante correttamente.
- Frullatore: controllato e lubrificato. Funzionante.
- Tavoli: eseguito controllo cassette.
- Tavoli armadi: controllo scorrimento portine.
- Cappa con aspiratore: non funzionante.
- Controllato funzionamento rubinetto a pedale.

Tanto vi dovevamo per Vs buon governo e Vi porgiamo i più cordiali saluti.

LUME S.R.L.

SOPRALLUOGO DEL

08/03/18

SCUOLA	TIPO DI ELETTRODOMESTICO	MARCA	ANNO DI ACQUISTO/FABBRICAZIONE	STATO DI OBSOLESCENZA	TIPO DI INTERVENTO EFFETTUATO (MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE)
IGIRASOLA	CUCINA	MBH	2009	OK	CONTROLO FUOCO
	FRIGO BT TN		2009	OK	RUZZIA EVAPORATORE
	LAVASTOVIGLIE			OK	CONTROLO COMPRESSORE
	FRULLATORE	STUFA		OK	CONTROLO E APPASSINGE
	CARRELLINO CALDO		FORCARE 2016	OK	CONTROLO RESISTENZA
	LAVELLO			OK	CONTROLO RIV-13 SIFONI
	LAVELLO			OK	CONTROLO RIV-13 SIFONI + SIFONI
	TAVOLO CON CASSETTA				CONTROLO CASSETTA
	TAVOLO ARRETRATO				CONTROLO PARTINE
	CAPPA	LUMI	2009	OK	
	MOTORI CAPPA	ALFAM	2009	NON FUNZIONANTE	
	FRIGO TN		2009		